

MAQ. CINTA
TRANSPORTE DE TIRAS
MOD. TRASP



TRASP es una máquina diseñada para transportar cinturones /correas o crear un área de tránsito y conexión entre una máquina y la siguiente.

- -Cinta cerrada de tela de vidrio-silicona. Fácilmente lavable y soportada por rodillos.
- -Posibilidad de variación de la velocidad de la banda de transporte.
- -Altura ajustable para facilitar la alineación con otras máquinas.

